

2025 年 12 月 19 日

お客様 各位

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 3-4-4
第 5 田中ビル 9F
ナビコムアビエーション株式会社
TEL：03-3265-6747
FAX：03-3265-6748

Iridium 衛星の時刻情報リセットに関する重要なお知らせ(第 2 報)

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

標記、Iridium 衛星の時刻情報は 32 ビットの情報値を利用しているため、約 12 年ごとに初期化が必要になります。前回の初期化は 2014 年に実施され、今回は 2026 年 1 月 15 日 03:08JST に予定されています。このため Iridium 衛星の時刻情報を時刻情報源とする Iridium 機器で、システムのアプリケーションが内部時刻情報を参照している場合には、不具合が生じる可能性があり、また Iridium 機器の作動に不具合が生じない場合であっても、日時が正しく表示されなくなる場合もあります。

先般お知らせした弊社取扱の Iridium 機器に対する影響調査結果で、処置が必要であるが処置手順等が未定であった機器について、新たに情報を入手いたしました。

別表「弊社取り扱い Iridium 機器の時刻情報リセット影響範囲」を更新したため改訂版を添付いたします。

対象機器をお使いの場合には処置いただきますようお願いいたします。

Iridium 機器をご使用中の皆様、また今後ご購入をご検討されている皆様には、ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解頂けますようお願い申し上げます。

ご不明な点がございましたら、弊社営業部までお問い合わせください。今後とも皆様のご支援を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

弊社取り扱い iridium 機器の時刻情報リセット影響範囲(改訂)

名称・型番・メーカー等		影響の有無・処置等	備考
SDL-350	SKYTRAC	影響：無	
NCS-C100S	NAVICOM AVIATION	影響：無	
iridiumGO!™	iridium	・ iridium 社の最新 FW(Ver.2.3.1)へアップデートします(必須ではありませんが適用を強く推奨するとされています) ・ 2026 年 1 月 15 日以降、日時の表示が正しくない場合には再設定してください	
iridiumGO!™exec	iridium	影響：無	
Iridium9555/ iridiumExtreme/ iridiumExtreamPTT	iridium	・FW アップデート 最新 FW(HT25003/HL25003/HP25003)が 2026 年 1 月第 1 週に利用可能になります(必須ではありませんが適用を強く推奨するとされています) ・コマンド入力 2026 年 1 月 15 日以降日時が正しく表示されません。正しい日時表示とするために以下の手順を実施してください ① 端末の電源を入れます ② 「*#99#2025021418141710# とダイヤルする ③ 緑の発信ボタンを押す ④ 端末の電源を切り、電源を入れる ⑤ イリジウム衛星の電波を受信できる場所に移動し、正常な日時の表示になることを確認する	
SkyNode S200-PTT	Latitude Technologies	影響：無	
SkyNode S200	Latitude Technologies	影響：無	
SkyNode S100	Latitude Technologies	影響：無	
IC-SAT 100/M	ICOM	影響：無	
ST4300	Gogo air	影響：無	
ST3000	Gogo air	影響：無	
N-PAS シリーズ	NAVICOM AVIATION	影響：無	